



Utstyrs sjekkliste DFI ski 2011-2012

Ansvar: Styrets ansvarlige for anlegg & Hovedbas

Ref.	Aktivitet	Dato	Status mål	Bekreft status	Avvik	Sign
	Pumpehus Kverndammen					
1	Sluse for vann inn i kum, Kverndammen	1. September	Åpen			
2	Tre jordfeilbrytere til sirkulasjonsmotorer	1. September	På			
3	Sirkulasjonsmotorer og fontene utplassert, koblet til og testet	1. September	Status			
4	Varslingsutstyr for is-sikring Plakater og varslingsbøye	1. September	Status			
5	Ispropeller og fontene Service: Topptechnik og Elektroide	1. september	Funksjonstest			
6	Produksjonscontainer og tørkecontainer					
7	Varme på i produksjonscontainer	1. September	På			
9	Varme på for olje til kompressor	1. September	På			
10	Sjekk lensepumpe kum # 37 fungerer Sjekk sikringskap i deponiet og at sikring lensepumpe er på. Service avtale: Oslo Pumpeservice v/ Kjetil Kleven og Elektroide, Ben Valset	1. September	fungerer			
11	Status på slanger for snøproduksjon Service: Eget, sjekk antall og status,	1. September	Antall/skade			
12	Status samt gjennomgått sjekkliste for utstyr til snøproduksjon Service avtale: Eget	1. September	OK/nye forslag			
13	Status service samt gjennomgått sjekkliste for preppemaskin Service avtale: Må avklares	1. September	Utført			
14	Status service samt gjennomgått sjekkliste for ATV Service avtale: Yamaha? Må avklares	1. September	Utført			
15	Strøm Aggregat Status service	1. September	Utført			
16	Oppdaterte prosedyrer, håndbøker, utstyrslistene i produksjonscontainer i overensstemmelse med nettutgavene	1. September	Utført			
17	Status service samt gjennomgått sjekkliste for Snøscooter	1. September	Utført			



Utstyrs sjekkliste DFI ski 2011-2012

Ansvar: Styrets ansvarlige for anlegg & Hovedbas

Ref.	Aktivitet	Dato	Status mål	Bekreft status	Avvik	Sign
	Service avtale: Yamaha? Må avklares					
18	Status service samt gjennomgått sjekkliste for Snøkanoner Service avtale: Eget samt Topptechnik	1. September	Utført			
19	Oljeseparator ingen service avtale: Bytte innmat når vannkvaliteten blir dårligere enn referanseflasken jamfør prosedyre. Kontakt Atlas Copco v/ Lars Petter Mørck 64860860 - 64860234 - 95427578 E-mail: lars.petter.morck@no.atlascopco.com Ansvarlig Gunnar Norheim		Sjekket for skade funksjonstest et.			
20	Adsorbsjonstyrke status service samt gjennomgått sjekkliste for Service uten avtale: Atlas Copco. Vi kjører med minimums vedlikehold. Når oljefilterne går i rødt skiftes de. Lars Petter Mørck 64860860 - 64860234 - 95427578 E-mail: lars.petter.morck@no.atlascopco.com Ansvarlig Gunnar Norheim Service tekniker: Egil Olsen 90836389 Filter skiftes når de har gått over til rødt. Tørrestoff skiftes når tørka ikke klarer å holde fuktigheten kaldere enn -10 °C	1. september	Funksjonstest sjekk av filter			
21	Autodren Oljeseparator ingen service avtale: Bytte innmat når vannkvaliteten blir dårligere enn referanseflasken jamfør prosedyre. Kontakt Atlas Copco v/ Lars Petter Mørck 64860860 - 64860234 - 95427578 E-mail: lars.petter.morck@no.atlascopco.com Ansvarlig Gunnar Norheim		Funksjonstest			
22	Kompressor status service samt gjennomgått. Service avtale med: GPSAS Årlig sjekk, bytter olje annet hvert år og service kit hvert 5 år	1. juni	Full service, med olje, ettersyn og			



Utstyrs sjekkliste DFI ski 2011-2012

Ansvar: Styrets ansvarlige for anlegg & Hovedbas

Ref.	Aktivitet	Dato	Status mål	Bekreft status	Avvik	Sign
	kompressor går jo veldig lite. Michael Hansson Technical manager Gass- og pusteservice AS GPS AS Svestadveien 27 1458 Fjellstrand, Norway +47 99 39 59 00		servicekit 2011 Neste kit 2016 Olje 2013 Service 2012			
23	Matepumpe Kverndammen Service avtale: Oslo Pumpeservice v/ Kjetil Kleven og Elektroide, Ben Valset	1. september	Funksjonstest			
24	Vann høytrykkspumpe Blå container Service avtale: Toppteknik Elektroide, Ben Valset	1. september	Funksjonstest Smøring av aksling Smørenippel over aksling bruk fettpresse			